

YLL122



A R B E T S O R D E R SIDA 1

Datum 2024-09-13 705- Arbetsordernr 257890 Kundnummer 5567542302

PÅBÖRJAS : 2024-09-16 07.00
FÄRDIG :
LASTBILEN I SVERIGE AB
SKEPPSBRON 10/VILA
111 30 STOCKHOLM

CHASSINR: WDB 96302010262141
MOTORNR : 471926C0400396
PROD 2018 04 01
SÅLD NY/BEG 906 511/906 511
SEN.FÖRV.DAT:2021-02-16
FABR-GAR-FOM:2018-11-14
LEASING-TOM :
TYPKOD : 96302012-SAA3D

MONTÖR :
KUNDTel/EPOST: 0724010870 CHRISTER.MOE@LASTBILEN.SE

KUNDTel/EPOST: 0724010870
KUNDTel/EPOST: 0724010870
FYLL I MÄTARSTÄLLNING ..77.29.93 MODELLTYP : BA S****

David Svensson

REGNR YLL122 MÄRKE-MODELL MT Actros IV 255 18 -ÅR MÄT-KM 0

JOB 01
Kundanmärkning
UPPSTART AV BIL KONTROLL ENLIGT MAIL

PRISER ÄR FAST ! ! UNGEFÄRLIGT ! ! HÖGSTA ! !
! ! MAX 1000:- KUNDMOTTAGARE
GENOMGÅNG UTLÄMNING ! ! SIGN.....
EV TILLKOMMANDE KOSTNADER
TILLÄGGSARBETE GODKÄNT PER TELEFON KL SIGN.....
BETALAS KONTANT ! ! FAKTURA ! !
KUNDSIGNATUR: _____

Blankett: 3002/3502 mac. Inneharb Sweden AB

2024-09-13 10:36:27

DAIMLER TRUCK

Fel	Text	Första uppkomst	Sista uppkomst	Status
	Namn			
	Motorvarvtal	---	1344.00 1/min	
	Vridmoment	---	25.00%	
	Aktuell zon för dieselpartikelfiltrat	---	0	
	Status för AdBlue®-doseringsenhet	---	01	
	Beredskapskrav för komponent 'A58'	---	1	
	Begärd AdBlue®-doseringsmängd	---	777.00g/h	
	Regenereringsspår	---	Inactive	
	Kontrollampa 'MIL'	---	MI_OFF	
	Status för CAN-bussen	---	00	
	DIESELBRÄNSLEDOSERING	---	00	
	VÄRMESTYRNING	---	No TM	
	Kväveoxidkoncentration efter SCR-katalysator	---	58.00ppm	
	NOx-koncentration före SCR-katalysator	---	322.00ppm	
	Avgasomtryck före dieselpartikelfilter	---	0.03300bar	
	Avgasomtryck efter dieselpartikelfilter	---	0.01200bar	
	Frigivning av dieselpartikelfilterregenerering	---	Off	
	Regenereringens status	---	00	
	Avgastemperatur före dieseloxideringskatalysator DOC	---	272.00°C	
	Avgastemperatur före dieselpartikelfiltratDPF1	---	298.00°C	
	Avgastemperatur efter dieselpartikelfilter	---	280.00°C	
	Avgastemperatur efter SCR-katalysator	---	245.00°C	
	Temperatur i AdBlue®-tanken	---	20.00°C	
	Tryck i AdBlue®-matarkretsen	---	unexpected negative value	
	Omgivningstemperatur	---	16.00°C	
	Frekvensräknare	---	1	
	Total vägsträcka	771744.00km	771744.00km	
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	34	
	Drifttimräknare	12952h	12952h	
	År	2024.00Year	2024.00Year	
	Månad	7.00Month	7.00Month	
	Dag	5.00Day	5.00Day	
	Timmar	9.00h	9.00h	
	Minuter	57.00min	57.00min	
	Sekunder	58.00s	58.00s	
191100	AdBlue® omvandlas inte tillräckligt i SCR-katalysator.			S
	Namn			
	Batterispänning		28.93V	
	Motorvarvtal	---	1088.00 1/min	
	Vridmoment	---	0.00%	
	Aktuell zon för dieselpartikelfiltrat	---	0	
	Status för AdBlue®-doseringsenhet	---	01	
	Beredskapskrav för komponent 'A58'	---	1	
	Begärd AdBlue®-doseringsmängd	---	2.00g/h	
	Regenereringsspår	---	Inactive	
	Kontrollampa 'MIL'	---	MI_OFF	
	Status för CAN-bussen	---	00	
	DIESELBRÄNSLEDOSERING	---	00	
	VÄRMESTYRNING	---	No TM	
	Kväveoxidkoncentration efter SCR-katalysator	---	80.00ppm	
	NOx-koncentration före SCR-katalysator	---	5.00ppm	
	Avgasomtryck före dieselpartikelfilter	---	0.03300bar	
	Avgasomtryck efter dieselpartikelfilter	---	0.01300bar	
	Frigivning av dieselpartikelfilterregenerering	---	Off	
	Regenereringens status	---	00	
	Avgastemperatur före dieseloxideringskatalysator DOC	---	224.00°C	
	Avgastemperatur före dieselpartikelfiltratDPF1	---	288.00°C	
	Avgastemperatur efter dieselpartikelfilter	---	272.00°C	
	Avgastemperatur efter SCR-katalysator	---	263.00°C	
	Temperatur i AdBlue®-tanken	---	24.00°C	
	Tryck i AdBlue®-matarkretsen	---	unexpected negative value	
	Omgivningstemperatur	---	16.00°C	
	Frekvensräknare	---	1	

DAIMLER TRUCK

Fel	Text	Status
	Namn	
	Total vägsträcka	Första uppkomst 772016.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	Sista uppkomst 772016.00km
	Drifttimräknare	---
	Ar	12956h
	Månad	2024.00Year
	Dag	2024.00Year
	Timmar	7.00Month
	Minuter	7.00Month
	Sekunder	5.00Day
		14.00h
		10.00min
		52.00s

S=SPARAD

CLCS - Nivåreglering (A26)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	003 448 28 17 001	Continental	14/50 00
Programvara	003 448 17 17 001	Continental	15/21 00
Startprogram	---	---	14/32 00
Diagnosidentifiering	18	Styrenhetsvariant	App_0012
Maskinvarutyp	CLCS01T		

CPC - Körreglering (A3)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	004 448 58 02 001	---	10/27 00
Programvara	025 448 01 02 001	---	17/19 00
Programvara	024 448 63 02 001	---	18/39 00
Startprogram	---	---	17/05 00
Diagnosidentifiering	020127	Styrenhetsvariant	App_0127
Maskinvarutyp	CPC301T		

CTP - Common-telematikplattform (A150)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 53 60 002	Bosch	16/16 02
Programvara	003 448 84 60 001	Bosch	23/33 50
Startprogram	---	---	20/255 01
Diagnosidentifiering	00000D	Styrenhetsvariant	App_0013
Maskinvarutyp	CTP01T	Status för funktion 'Remote Diagnosis Application (RDA)'	AVAKTIVERAD
Status för automatisk installation	Aktiveringen LYCKADES		

Fel	Text	Status
20F0FF	Intern kommunikation i styrenheten har funktionsstörning.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst ---
	Total vägsträcka	Sista uppkomst 5.00
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---
83F8FF	Det finns ett internt styrenhetsfel i flash-minnet.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst ---
	Total vägsträcka	Sista uppkomst 1.00
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	762848.00km
		SAKNAS
		0.00

S=SPARAD

DCMD - Dörrmodul 'förare' (A16)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	960 448 10 32 001	Conti Temic	15/05 00
Programvara	960 448 11 32 003	Conti Temic	18/30 00
Startprogram	---	---	09/31 00
Diagnosidentifiering	000009	Styrenhetsvariant	App_0009
Maskinvarutyp	DCMD01T		

DAIMLER TRUCK

DCMP - Dörrmodul 'passagerare' (A17) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	980 448 17 19 001	Conti Temic	15/05 00
Programvara	980 448 11 19 003	Conti Temic	18/30 00
Diagnosidentifiering	000008	Styrenhetsvariant	App_0009
Maskinvarutyp	DCMP01T		

EAPU - Elektronisk tryckluftsenhet (A18) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 80 84 002	Knorr	17/10 00
Programvara	000 448 48 84 001	Knorr	18/47 00
Startprogram	—	—	15/48 00
Diagnosidentifiering	000112	Styrenhetsvariant	App_0112
Maskinvarutyp	EAPU02T		

EBS - Elektroniskt bromssystem (A10b) -f-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 09 38 001	Wabco Automotive	11/35 00
Programvara	001 448 17 38 004	Wabco Automotive	18/38 00
Startprogram	—	—	11/14 00
Diagnosidentifiering	000708	Styrenhetsvariant	App_0708
Maskinvarutyp	EBS01T		

Fel	Text	Status
18F0FF	Släpvnens eller påhängsvagnens låsningsfria bromsar har en störning som begränsar funktionen 'ESP®'.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
		140.00
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	
		754992.00km
		769858.00km
120409	Kommunikationen på CAN-buss (CAN 11 (släpvnens-CAN (EBS))) är bruten.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
		255.00
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	
		754992.00km
		769872.00km
		84.00

S=SPARAD

EIS - Elektroniskt tändningslås (S1) -f-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 84 08 001	Marquardt	—
Programvara	—	—	17/29 00
Diagnosidentifiering	00000B	Styrenhetsvariant	App_0011
Maskinvarutyp	EIS01T		

Fel	Text	Status
20F0E4	Batteriet i sändarmyckeln är urladdat.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
		16.00
	Driftcykelräknare	
		Odometervalue not available / Default
		8.00
80F0E7	Sändarmyckeln är inte riktigt satt i komponent 'S1 (elektroniskt tändningslås (EIS))'.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
		5.00
	Driftcykelräknare	
		771120.00km
		772418.00km
20F0E7	Start/stopp-knappen kärvar.	S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
		2.00
	Driftcykelräknare	
		768368.00km
		768368.00km
		87.00

S=SPARAD

DAIMLER TRUCK

HVAC - Värme ventilation klimatisering (A12b) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	981 448 20 28 001	Valeo	15/03 00
Programvara	000 448 89 28 001	Valeo	17/01 00
Startprogram	---	---	14/38 00
Diagnosidentifiering	02000E	Styrenhetsvariant	App_000E_Premkum
Maskinvarutyp	HVAC01T	Utrustning'Klimatsystem'	FINNS
Urustning'Klimatiseringsautomatik'	FINNS	Urustning'Display'	FINNS
Urustning'Elektrisk parkeringsklimatanläggning'	SAKNAS	Urustning'Extravärmare'	FINNS
Urustning'Restvärmeutnyttjande'	FINNS	Urustning'Luftkvalitetsensor'	SAKNAS
Urustning'Economy'	FINNS		

ICUC - Kombiinstrument (A1) -f

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	010 448 48 21 001	Stoneridge	18/42 00
Programvara	020 448 08 21 001	Stoneridge	17/20 02
Programvara	018 448 08 21 001	MB	17/48 00
Programvara	020 448 31 21 001	MB	17/20 00
Programvara	018 448 39 21 001	MB	17/20 00
Programvara	018 448 19 21 001	MB	17/20 00
Programvara	---	---	18/07 00
Programvara	---	---	15/08 00
Startprogram	---	---	18/21 01
Diagnosidentifiering	000019	Styrenhetsvariant	App_0019
Maskinvarutyp	ICUC01T	Styrdonets serienummer	18134-0245
Fel	Text	Status	
FAFAFF	Kontrollsumme fel EEPROM	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	1.00
	Total vägsträcka	759728.00km	759728.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	255.00
	Ytterligare information	---	00

S=SPARAD

PPC - Predictive Powertrain Control (A56) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 07 75 001	Bosch	12/11 00
Startprogram	---	---	12/17 00
MB-referensnummer för programvara	002 448 21 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 22 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 23 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 24 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 25 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 26 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 27 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 28 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 29 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 30 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 31 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 32 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 33 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 17 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 18 75 001	Diagnosidentifiering	00000D
Styrenhetsvariant	App_000D	Maskinvarutyp	IPPC01T

ITH - Extravärmare (A13) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 77 29 001	Webasto	17/32 00
Programvara	000 448 29 29 002	Webasto	17/41 03
Startprogram	---	---	17/29 00
Diagnosidentifiering	000107	Styrenhetsvariant	App_0107_Th90
Maskinvarutyp	ITH01T	Styrdonets serienummer	00 00 00 00 00 18 10 28 86 48

DAIMLER TRUCK

MCM - Motorstyrning (A4)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 62 35 002	Continental	14/15 01
Programvara	038 448 17 35 001	Continental	16/09 07
Datapost	074 448 21 35 001	Continental	16/09 07
Diagnosidentifiering	000BD8	Styrenhetsvariant	mcm_0x0BD8
Maskinvarutyp	MCM21T	CBF	21.0.528
Programvarumodul 'Release'	6	Programvarumodul 'Subrelease'	13
Programvarumodul 'Patch'	0	Programvarumodul 'Prototype'	7
Datapostens version	R_M613007_1HL348X252	Motornummer	471928C0400398
CAL-ID	18D070000	CVN (Calibration Verification Number)	AD 2F C8 84
Certifieringsnummer	OM471LA.3-9-00	Stödskydd	Körfögenhetsystem (FBS3)
Drifttimräknare	12975.00h	Antal körcykler	12628.00

MPC - Multifunktionskamera (A84)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 07 05 001	ADC	14/10 00
Programvara	000 448 11 05 001	ADC	14/48 00
Startprogram	---	---	13/44 00
Diagnosidentifiering	000007	Styrenhetsvariant	App_0007
Maskinvarutyp	MPC01T		

MS - Servicesystem (A2 a3)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 02 27 001	Bosch	15/33 02
Programvara	001 448 02 27 002	Bosch	16/12 00
Diagnosidentifiering	00010D	Styrenhetsvariant	App_0113
Maskinvarutyp	MS01T		

PSM - Parameterbar specialmodul (A22)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 38 48 001	Continental	09/04 00
Programvara	000 448 18 48 001	Continental	14/43 00
Diagnosidentifiering	020011	Styrenhetsvariant	App_0011
Maskinvarutyp	PSM01T		

RDF - Frontradarsensor (A15)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 29 49 001	ADC	19/10 00
Programvara	000 448 49 49 001	ADC	18/51 00
Startprogram	---	---	16/05 00
Diagnosidentifiering	000102	Styrenhetsvariant	App_0102
Maskinvarutyp	RDF02T		

SAS - Rattvinkelsensor (B66)			
Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 21 34 002	TAKATA-PETRI	15/01 00
Programvara	000 448 10 34 004	TAKATA-PETRI	15/37 00
Startprogram	---	---	09/29 00
Diagnosidentifiering	000003	Styrenhetsvariant	App_0003
Maskinvarutyp	SAS01T		

DAIMLER TRUCK

SSAM - Enkel signalregistrerings- och aktiveringsmodul (A7a) -F-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 78 58 001	Continental	12/38 00
Programvara	001 448 47 58 004	Continental	18/05 01
Programvara	001 448 40 58 001	3SOFT	14/09 00
Startprogram	---	---	11/47 12
Diagnosidentifiering	000811	Styrningsvariant	App_0811
Maskinvarutyp	SSAM01T		
Fel	Text	Status	
82FAEF	En eller flera strömställare in en strömställarmodul är övertalig.	A+S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	127.00
	Total vägsträcka	754978.00km	772992.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	0
82FAF1	En eller flera strömställare i en strömställarmodul saknas.	A+S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	127.00
	Total vägsträcka	754978.00km	772992.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	0
CCF9E4	Spänningsförsörjningen till komponenten 'M17 (Pump spolärvtäta strålkastare)' har kortslutning mot jord.	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	2.00
	Total vägsträcka	772912.00km	772912.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	8
34F5E5	Komponenten 'E5e3 (positionaljus vänster)' har ledningsbrott.	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	24.00
	Total vägsträcka	759780.00km	772880.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	11
78F3E5	Spänningsmatning komponent 'R10 (Värme frontspigel)' har avbrott.	A+S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	1.00
	Total vägsträcka	754978.00km	754978.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	0
Händelse	Text	Status	
77F7FF	Aktivering av förbrukarfrånkoppling	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	4.00
	Total vägsträcka	772992.00km	772992.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	2
8DF7FF	Förbrukarfrånkoppling AKTIV - Nivå 4	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Frekvensräknare	---	8.00
	Total vägsträcka	772992.00km	772992.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	---	2

S=SPARAD, A+S=Aktuell och sparad

TCC - Truck Control Center (A9) -I-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 90 82 003	Bosch	17/32 04
Programvara	003 448 14 82 001	Bosch	17/23 01
Startprogram	---	---	17/23 01
Diagnosidentifiering	000708	Styrningsvariant	App_0708
Maskinvarutyp	TCC01T		
Följande fel uppstod: Styrningen har nekat den diagnosfunktion som XENTRY Diagnosis begärt. Error details: MCDError: <Undefined> (0xd04f) VendorCode: ComCoordinator; 02116:GPD responses refuse message [2116]			

DAIMLER TRUCK

TCM - Växellådsstyrning (A5) -✓-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Masknvara	010 448 45 09 003	Wabco Automotive	14/47 00
Programvara	010 448 57 09 001	Wabco Automotive	20/28 00
Startprogram	—	—	15/48 00
Diagnosidentifiering	000018	Styrenhetsvariant	App_0018
Masknvarutyp	TCM01T	Styrenhetsprogramvarunummer	201402
Växellådsvariant	G281-12		

TCO - Färdskrivare (P1) -i-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Masknvara	002 448 71 33 002	—	17/27 00
Programvara	002 448 71 33 002	—	17/27 00
Diagnosidentifiering	000207	Styrenhetsvariant	Continental_000207
Masknvarutyp	TCO01T		
Händelse	Text	Status	
001260	Köning utan giltigt färdskrivarkort	S	
	Namn	Första uppkomst	Sista uppkomst
	Total vägsträcka	759380.00km	772992.00km
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	—	2.00

S=SPARAD

VRDU - Förarassistanssystem (A53a) -✓-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Masknvara	000 448 51 51 001	Flextronics	18/14 00
Programvara	000 448 72 51 001	MB	17/17 00
Startprogram	—	—	18/17 00
Diagnosidentifiering	020108	Styrenhetsvariant	App_0108
Masknvarutyp	VRDU02T		

Utgångsprotokoll från kort test

Modellserie	Actros (963) / 963.020
MB-verkstad	589 - GS00111658
Chassinumner	WDB96302010262141
Styringsvariant	Vänsterstyrda bilar
Total vägsträcka	772993.2km
Programvaruversion	2.13.2.0_v1
Datanivå	07/2024
Batterispänning	25.4V
Maskinvaru-ID	CF302EB4F3BB
Applikations-ID	256
Tidpunkt då kort test skapades	16.09.2024 11:40:48

XENTRY systemnummer	523943
Serienummer till diagnosheten:	42219W041224

Drifttimräknare (Motor): 12975.0h

Installerade tilläggsversioner: 31012, 31018, 31043, 31053, 31054, 31055, 31057, 31058, 31060, 31061, 31062, 31063, 31064, 31068, 31070, 31072, 31076, 31078, 31085, 31086, 31092, 31094, 31096, 31097, 31100, 31103, 31107, 31109, 31112, 31119, 31120, 31121, 31124, 31127, 31132, 31136, 31138, 31141, 31142, 31143, 31144, 31147, 31148, 31162, 31166, 31160, 31165, 31166, 31167, 31168, 31169, 31172, 31173, 31174, 31176, 31176, 31177, 31178, 31181, 31182, 31185, 31186, 31187, 31188, 31190, 31191, 31192, 31193, 31194, 31198, 31199, 31200, 31201, 31202, 31206, 31206, 31211, 31212, 31213, 31214, 31216, 31216, 31217, 31218, 31219, 31222, 31223, 31224, 31226, 31226, 31227, 31231, 31232, 31233, 31234, 31236, 31236, 31237, 31238, 31239, 31240, 31241, 31244, 31246, 31248, 31249, 31250, 31252, 31259, 31263, 31264, 31266, 31266, 31268, 31269, 31270, 31273, 31274, 31276, 31278, 31279, 31280, 31282, 31283, 31285, 31286, 31287, 31288, 31289, 31290, 31291, 31294, 31299, 31300, 31303, 31304, 31305, 31306, 31307, 31308, 31309, 31310, 31316, 31317, 31325, 31326, 31327, 31329, 31333, 31338, 31339, 31340, 31342, 31343, 31344, 31346, 31346, 31349, 31360, 31362, 31363, 31364, 31365, 31366, 31367, 31361, 31362, 31363, 31364, 31366, 31366, 31367, 31368, 31369, 31370, 31371, 31373, 31374, 31377, 31378, 31379, 31382, 31383, 31384, 31385, 31388, 31389, 31393, 31394, 31395, 31398, 31399, 31401, 31402, 31406, 31406, 31410, 31411, 31412, 31414, 31415, 31416, 31417, 31418, 31419, 31420, 31421, 31422, 31424, 31426, 31426, 31427, 31428, 31429, 31431, 31432, 31433, 31434, 31436, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31443, 31444, 31446, 31446, 31447, 31449, 31460, 31461, 31463, 31464, 31465, 31466, 31467, 31468, 31469, 31481, 31481, 31485, 31487, 31489, 31493, 31494, 31496, 31501, 31502, 31504, 31505, 31506, 31508, 31509, 31512, 31513, 31514, 31516, 31516, 31518, 31521, 31522, 31526, 31529, 31530, 31531, 31533, 31534, 31536, 31537, 31538, 31540, 31542, 31543, 31545, 31552, 31555, 31562, 31564, 31565, 31571, 31578, 31579, 31580, 31583, 31585, 31588, 31591, 31594, 31601, 31602, 31603, 31606, 31616, 31622, 31624, 31625, 31626, 31629, 31630

CGW - Central gateway (A2)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 02 27 001	Bosch	15/33 02
Programvara	001 448 02 27 002	Bosch	17/15 00
Startprogram	—	—	16/28 00
Diagnosidentifiering	020508	Styrenhetsvariant	App_020508
Maskinvarutyp	CGW04T	Styrenhetsvariant	highline
Lista över diagnoskompatibilitet	00 05 00	Aktuella chassinummer	WDB96302010262141
Ursprungligt chassinummer	WDB96302010262141		

DAIMLER TRUCK

ACM - Avgas efterbehandling (A60)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 67 54 001	Continental	14/11 00
Startprogram	---	---	14/21 00
Diagnosidentifiering	000E2F	Programvaruleverantör	Continental
Styrenhetsvariant	acm_0x0E2F	Maskinvarutyp	ACM21T
Programvaruversion för styrenhet 'A60'	E7.57.1.0	Maximal temperatur i komponent 'B67 (tempergivare avgas före dieselloxidationskatalysator)'	437°C
Maximal temperatur i komponent 'B68 (temperaturgivare avgas efter dieselloxidationskatalysator upp till)'	596°C	Maximal temperatur i komponent 'B70 (Temperatursensor avgas efter dieselpartikelfilter)'	585°C
Maximal temperatur i komponent 'B73 (Temperatursensor avgas efter SCR-katalysator)'	546°C	Datapostens version	R_E0757100_16FH_3F8D_CL2103X
MB-referensnummer för programvara A60	0174482854001	MB-referensnummer för datapost A60	0234485054001
Styrdonets serienummer A60	01A89E08	CAL-ID	27v101B2B6880001
CVN (Calibration Verification Number)	8E 46 39 1B	Certifieringsnummer	OM471-6-1-A-12
Kontrollampa 'MIL (Malfunction Indication Lamp)'	FRÄN	Antal drifttimmar sedan senaste gången felinnet raderades	0.0h
AdBlue®-tankens påfyllningsnivå	98.91%	Aktuell zon för dieselpartikelfiltret	0
Total tid sedan senaste regenerering	20h	Antal skutförda regenereringar av dieselpartikelfiltret	23

CLCS - Nivåreglering (A26)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	003 448 28 17 001	Continental	14/50 00
Programvara	003 448 17 17 001	Continental	15/21 00
Startprogram	---	---	14/32 00
Diagnosidentifiering	18	Styrenhetsvariant	App_0012
Maskinvarutyp	CLCS01T		

CPC - Körreglering (A3)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	004 448 58 02 001	---	10/27 00
Programvara	025 448 01 02 001	---	17/19 00
Programvara	024 448 63 02 001	---	18/39 00
Startprogram	---	---	17/05 00
Diagnosidentifiering	020127	Styrenhetsvariant	App_0127
Maskinvarutyp	CPC301T		

CTP - Common-telematikplattform (A150)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 53 60 002	Bosch	16/16 02
Programvara	003 448 84 60 001	Bosch	23/33 50
Startprogram	---	---	20/255 01
Diagnosidentifiering	00000D	Styrenhetsvariant	App_0013
Maskinvarutyp	CTP01T	Status för funktion 'Remote Diagnose Application (RDA)'	AVAKTIVERAD
Status för automatisk installation	Aktiveringen LYCKADES		

DCMD - Dörrmodul 'förare' (A16)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	980 448 10 32 001	Conti Temic	15/05 00
Programvara	980 448 11 32 003	Conti Temic	18/30 00
Startprogram	---	---	09/31 00
Diagnosidentifiering	000009	Styrenhetsvariant	App_0009
Maskinvarutyp	DCMD01T		

DAIMLER TRUCK

DCMP - Dörrmodul 'passagerare' (A17) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	980 448 17 19 001	Conti Temic	15/05 00
Programvara	980 448 11 19 003	Conti Temic	16/30 00
Diagnosidentifiering	000009	Styrenhetsvariant	App_0009
Maskinvarutyp	DCMP01T		

EAPU - Elektronisk tryckluftsenhet (A18) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 80 84 002	Knorr	17/10 00
Programvara	000 448 48 84 001	Knorr	16/47 00
Startprogram	---	---	15/48 00
Diagnosidentifiering	000112	Styrenhetsvariant	App_0112
Maskinvarutyp	EAPU02T		

EBS - Elektroniskt bromssystem (A10b) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 09 38 001	Wabco Automotive	11/35 00
Programvara	001 448 17 38 004	Wabco Automotive	16/38 00
Startprogram	---	---	11/14 00
Diagnosidentifiering	000708	Styrenhetsvariant	App_0708
Maskinvarutyp	EBS01T		

EIS - Elektroniskt tändningslås (S1) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 84 08 001	Marquardt	---
Programvara	---	---	17/29 00
Diagnosidentifiering	000008	Styrenhetsvariant	App_0011
Maskinvarutyp	EIS01T		

HVAC - Värme ventilation klimatisering (A12b) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	981 448 20 28 001	Valeo	15/03 00
Programvara	000 448 89 28 001	Valeo	17/01 00
Startprogram	---	---	14/38 00
Diagnosidentifiering	02000E	Styrenhetsvariant	App_000E_Premium
Maskinvarutyp	HVAC01T	Utrustning'Klimatsystem'	FINNS
Urustning'Klimatiseringsautomatik'	FINNS	Utrustning'Display'	FINNS
Urustning'Elektrisk parkeringsklimatanläggning'	SAKNAS	Urustning'Extravärmare'	FINNS
Urustning'Restvärmeutnyttjande'	FINNS	Urustning'Luftkvalitetssensor'	SAKNAS
Urustning'Economy'	FINNS		

ICUC - Kombiinstrument (A1) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	010 448 48 21 001	Stoneridge	16/42 00
Programvara	020 448 08 21 001	Stoneridge	17/20 02
Programvara	018 448 08 21 001	MB	17/48 00
Programvara	020 448 31 21 001	MB	17/20 00
Programvara	018 448 39 21 001	MB	17/20 00
Programvara	018 448 19 21 001	MB	17/20 00
Programvara	---	---	16/07 00
Programvara	---	---	15/08 00
Startprogram	---	---	16/21 01
Diagnosidentifiering	000019	Styrenhetsvariant	App_0019
Maskinvarutyp	ICUC01T	Styrdonets serienummer	18134-0245

DAIMLER TRUCK

PPC - Predictive Powertrain Control (A56)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	000 448 07 75 001	Bosch	12/11 00
Startprogram	—	—	12/17 00
MB-referensnummer för programvara	002 448 21 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 22 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 23 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 24 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 25 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 26 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 27 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 28 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 29 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 30 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 31 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 32 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 33 75 001	MB-referensnummer för programvara	002 448 17 75 001
MB-referensnummer för programvara	002 448 18 75 001	Diagnosidentifiering	00000D
Styrenhetsvariant	App_000D	Mäskinvarutyp	IPPC01T

ITH - Extravärmare (A13)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	001 448 77 29 001	Webasto	17/32 00
Programvara	000 448 29 29 002	Webasto	17/41 03
Startprogram	—	—	17/28 00
Diagnosidentifiering	000107	Styrenhetsvariant	App_0107_Th90
Mäskinvarutyp	ITH01T	Styrdonets serienummer	00 00 00 00 00 18 10 28 86 46

MCM - Motorstyrning (A4)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	001 448 82 35 002	Continental	14/15 01
Programvara	038 448 17 35 001	Continental	18/09 07
Datapost	074 448 21 35 001	Continental	18/09 07
Diagnosidentifiering	000BD8	Styrenhetsvariant	mcm_0x0BD8
Mäskinvarutyp	MCM21T	CBF	21.0.528
Programvarumodul 'Release'	6	Programvarumodul 'Subrelease'	13
Programvarumodul 'Patch'	0	Programvarumodul 'Prototype'	7
Datapostens version	R_M813007_1HL348X252	Motornummer	471928C0400398
CAL-ID	18D070000	CVN (Calibration Verification Number)	AD 2F C8 84
Certifieringsnummer	OM471LA.3-8-00	Stötdskydd	Körfogehetsystem (FBS3)
Drifttimräknare	12975.00h	Antal körcykler	12628.00

MPC - Multifunktionskamera (A84)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	000 448 07 05 001	ADC	14/10 00
Programvara	000 448 11 05 001	ADC	14/48 00
Startprogram	—	—	13/44 00
Diagnosidentifiering	000007	Styrenhetsvariant	App_0007
Mäskinvarutyp	MPC01T		

MS - Servicesystem (A2 a3)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	001 448 02 27 001	Bosch	15/33 02
Programvara	001 448 02 27 002	Bosch	18/12 00
Diagnosidentifiering	00010D	Styrenhetsvariant	App_0113
Mäskinvarutyp	MS01T		

PSM - Parametrerbar specialmodul (A22)

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Mäskinvara	000 448 38 48 001	Continental	08/04 00
Programvara	000 448 16 48 001	Continental	14/43 00
Diagnosidentifiering	020011	Styrenhetsvariant	App_0011
Mäskinvarutyp	PSM01T		

16.09.2024 11:41:10

07/2024

WDB96302010262141 (963.020)
Sidan '4' av '8'

Copyright 2024 Daimler Truck AG

DAIMLER TRUCK

RDF - Frontradarsensor (A15) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 29 49 001	ADC	18/10 00
Programvara	000 448 49 49 001	ADC	18/51 00
Startprogram	—	—	18/05 00
Diagnosidentifiering	000102	Styrenhetsvariant	App_0102
Maskinvarutyp	RDF02T		

SAS - Rattvinkelsensor (B66) ✓

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 21 34 002	TAKATA-PETRI	15/01 00
Programvara	000 448 10 34 004	TAKATA-PETRI	15/37 00
Startprogram	—	—	08/29 00
Diagnosidentifiering	000003	Styrenhetsvariant	App_0003
Maskinvarutyp	SAS01T		

SSAM - Enkel signalregistrerings- och aktiveringsmodul (A7a) -F-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	001 448 78 58 001	Continental	12/38 00
Programvara	001 448 47 58 004	Continental	18/05 01
Programvara	001 448 40 58 001	3SOFT	14/09 00
Startprogram	—	—	11/47 12
Diagnosidentifiering	000611	Styrenhetsvariant	App_0611
Maskinvarutyp	SSAM01T		

Fel	Text	Status
78F3E5	Spänningsmatning komponent 'R10 (Värme frontspegel)' har avbrott.	A+S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	
82FAEF	En eller flera strömställare in en strömställarmodul är övertalig.	A+S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	
82FAF1	En eller flera strömställare i en strömställarmodul saknas.	A+S
	Namn	
	Frekvensräknare	Första uppkomst
		Sista uppkomst
	Total vägsträcka	
	Antalet tändningscykler sedan felet senast förekom	

A+S=Aktuell och sparat

TCC - Truck Control Center (A9) -I-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 90 82 003	Bosch	17/32 04
Programvara	003 448 14 82 001	Bosch	17/23 01
Startprogram	—	—	17/23 01
Diagnosidentifiering	000708	Styrenhetsvariant	App_0708
Maskinvarutyp	TCC01T		
Följande fel uppstod: Styrenheten har nekat den diagnosfunktion som XENTRY Diagnosis begärt. Error details: MCSError: <Undefined> (0xd04f) VendorCode: ComCoordinator: 02118:GPD responses refuse message [2118]			

DAIMLER TRUCK

TCM - Växellådsstyrning (A5) -✓-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	010 448 45 09 003	Wabco Automotive	14/47 00
Programvara	010 448 57 09 001	Wabco Automotive	20/28 00
Startprogram	—	—	15/48 00
Diagnosidentifiering	000016	Styrenhetsvariant	App_0016
Maskinvarutyp	TCM01T	Styrenhetsprogramvarunummer	201402
Växellådsvariant	G281-12		

TCO - Färdskrivare (P1) -✓-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	002 448 71 33 002	—	17/27 00
Programvara	002 448 71 33 002	—	17/27 00
Diagnosidentifiering	000207	Styrenhetsvariant	Continental_000207
Maskinvarutyp	TCO01T		

VRDU - Förarassistanssystem (A53a) -✓-

Typ	Delnummer	Leverantör	Version
Maskinvara	000 448 51 51 001	Flextronics	18/14 00
Programvara	000 448 72 51 001	MB	17/17 00
Startprogram	—	—	18/17 00
Diagnosidentifiering	020108	Styrenhetsvariant	App_0108
Maskinvarutyp	VRDU02T		