

Testprot/bedömning - Entreprenad

Uppdragsgivare  
XXXXXX

Handläggare  
TA

Utförd av  
TA

Fotograferad  
☒ Ja

Telefonnummer till extern testare

Testdatum

Auktionsdatum

IDnr  
49976

Lagerort  
Varberg

|                                         |                                           |                     |                                |                                 |                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fabrikat/modell<br>Volvo L90C repobjekt |                                           | Modellår<br>1995    | Regnr                          | Mätarställning<br>29900 tim mil | Chassinr<br>L90CV13073            |
| Färg<br>Gul                             | Motoreffekt enligt regbevis<br>113 KW/ HK | Drivmedel<br>Diesel | Direktimport/ Svensksåld<br>SV | Tjänstevikt                     | Skattevikt<br>Maskinvikt<br>17000 |

Maskintyp

☐ Bandgrävare☐ Hjulgrävare☐ Bandlastare☐ Grävlastare☒ Hjullastare☐ Kompaktlastare☐ Annat...

Utrustning mm

☐ GPS Utrustning☐ Schaktblad☐ Skärmar☐ AC/ECC☐ Stödbensbalk☐ Reservhjul☐ Gripkassett☐ Dieselvärmare☐ Centralsmörjn☐ Tipputtag + el

☐ Backkamera☐ Rototilt☐ Standardskopa☐ Kombiskopa☐ Bergsskopa☐ Rivare☐ Pallgafflar hydr☐ Pallgafflar mek

Hjul

☐ Standard☐ Twin☐ Pedalstyrd☐ Knappstyrd☐ Hammar☐ Parallellfört☐ Grävelegant☒ Hydrauliskt☐ S60☐ S70☐ S80☐ S100☐ B12☐ B20☐ B27☐ SMP2☒ Stora BM fästet☐ Lilla BM fästet☐ Bobcatttyp☐ Annat...

Hjullastare

☐ Stållarv☐ Gummilarv☐ Dubbelmontage☐ Berg☐ Joystick☐ Rullar/SVAB☒ Sparkstyrd☐ Sax☐ Slänt/Rotor☒ 2:e/4:e hydraulik

Hydr styrsystem

☐ Hydraulik☐ Lastaggr☐ Grävagg☐ Redskapsf.☐ Redskapsf. modell☐ Mekaniskt

Utrustning som ej finns i kryssen

Inga skopor eller liknande ingår

Ev fel/brister

Servicebok  
☐ Ja☒ Nej

Servicehistorik/kamremsbyte

Rep. objekt:  
☒

CE-Märkt:  
☒ Ja☐ Nej

Ant. nycklar  
☒ 0☒ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5

Motor: 2

Skick invändigt: 2

Helhetsbedömning 2  
av hydrauliken:

Drivlina: Rep

Skick utvändigt: 2

Längd bom:

Bromsar: Rep

Skick allmänt: 2

Längd sticka:

Axel 1

Axel 2

Plattbredd / Larv

Rototilt

Däckdimension: 20,5R25

20,5R25

cm

Styrsystem:

Skick: ok

% ok

%

%

Fabrikat:

Brandsläckar utr:

Hydraulolja enl dekal

Grävsystem

Spakstyrning

Modell:

☐ Godkänd☐ Ej godkänd☐ Bioolja☐ Mineralolja

Årsmodell:

1. Väsentliga tekniska anm rörande maskinens säkerhet (motor, drivlina, bromsar, styrsystem, utrustning, koppling etc). Ledord kräver åtgärd

Driver dåligt, läcker växellådsolja, går varm i motor efter lång tids körning, säkring till stopp löser ut, växelgivare blinkar, start/stoppfunktion fungerar ej måste hanteras manuellt, sliten maskin

2. Övriga tekniska anm (motor, drivlina, bromsar, styrsystem, utrustning, koppling etc)

Almänt sliten, reparationsobjekt eller reservdelsobjekt, många småfel finns, belysning fungerar dåligt, gångjärn huv skadade

3. Väsentliga anm/fel rörande maskinens skick (kaross, lack, inredning, däck/fälgar etc). Ledord kräver åtgärd

4. Övriga anm (kaross, lack, inredning, däck/fälgar etc)

Sliten både in och utvändigt, rost finns, dekal/text på maskinen

5. Övriga kommentarer